



VOLKSWAGEN Polo 1.0 evo 80cv **SCOTRI**OUTLET

Usata

Prezzo Gruppo Scotti

€12.900

Dettagli del veicolo

Immatricolazione	11/2021	Chilometraggio	79.544 km	Potenza	80 CV (59 kW)
Cambio	Manuale	Cilindrata	999 cm ³	Alimentazione	Benzina

Caratteristiche

Tipo di veicolo	Usata	Garanzia	Garanzia del concessionario	Carrozzeria	City Car, 5 porte, 5 posti
Colore esterno	Azul Ocean	Riferimento	003421	Trazione	Anteriore
Peso a vuoto	1.132 kg	Neopatentati	Sì	Combinato	0,00 l/100 km
Urbano	0,00 l/100 km	Extraurbano	0,00 l/100 km	Emissioni di CO2	0 g CO2/km (combinato)
Emissioni di CO2	0 g CO2/km (combinato)				

Dotazioni di serie

ABS	Airbag a tendina	Airbag laterali	Airbag lato conducente
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	Apple Car Play e Android Auto	ASR Anti-Slip Regulation	Chiusura centralizzata
Cinture di sicurezza	Climatizzatore	Console centrale multifunzione	Cristalli atermici
Fari a led	Fari con accensione automatica	Fari posteriori a led	Filtro antipolvere ed antipolline
Freni a disco	Freni a tamburo	Illuminazione abitacolo	Illuminazione bagagliaio
Impianto audio con touchscreen	Interni in tessuto	Kit emergenza	Kit riparazione pneumatici / tirefit
Limitatore di velocità	Pacchetto sicurezza	Parabrezza termico	Paraurti in tinta
Personalizzazioni Linea e Stile	Portaoggetti aggiuntivi	Predisposizioni	Radio DAB
Sedili abbattibili	Sedili anteriori regolabili	Sensori di pioggia	Sistema di assistenza al mantenimento della corsia
Sistema di chiamata d'emergenza	Sistema di frenata anti collisione	Sistema di protezione urto pedoni	Sistema di regolazione dei fari
Sistema di riconoscimento stanchezza guidatore	Specchietti di cortesia	Specchietti retrovisori elettrici e riscaldabili	Spoiler
Start & Stop	Strumentazione digitale con display	Tappetini	USB
Volante multifunzionale			

Optional inclusi

2 ingressi usb-c	4 altoparlanti	Abs	Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
Airbag centrale	Airbag laterali anteriori	Airbag per conducente	Airbag per passeggero (disattivabile)
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	App-connect	Asr	Bulloni ruota standard
Chiusura centralizzata con telecomando	Cintura di sicurezza a tre punti per il sedile posteriore centrale	Climatizzatore manuale	Controllo elettronico stabilità (esc)
Digital cockpit da 8	Emergency call	Fari anteriori led anabbaglianti ed abbaglianti	Fatigue detection - rilevatore di stanchezza del conducente
Filtro antipolvere e antipolline	Freni a disco anteriori	Freni a tamburo posteriori	Front assist con frenata di emergenza
Funzione coming home e leaving home	Gruppi ottici posteriori a led	Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie delle portiere in colore carrozzeria	Illuminazione vano bagagli
Impugnatura leva freno a mano in materiale sintetico	Inseriti decorativi licorice black	Kit antiforatura con compressore a 12 volt ed ermetizzante per pneumatici	Lane assist - sistema di mantenimento della corsia
Limitatore di velocità	Luci interne con spegnimento ritardato con luci di lettura anteriori e posteriori	Parabrezza in vetro atermico	Paraurti in colore carrozzeria
Predisposizione isofix per seggiolini sui sedili posteriori e passeggero anteriore	Predisposizione per telefono cellulare con bluetooth	Ready for we connect e we connect plus	Regolazione della profondità dei fari anteriori
Ricezione radio digitale dab+	Riconoscimento pedoni e ciclisti	Rivestimento dei sedili in tessuto basket	Scomparti portaoggetti nelle porte
Sedile conducente regolabile in altezza	Sedili posteriori con schienale ribaltabile non sdoppiabile	Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate	Sistema di frenata anticollisione multipla - multi collision brake
Sistema start&stop con recupero dell'energia in frenata	Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole	Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente	Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso	Spia controllo pneumatici	Tappetini anteriori e posteriori	Tergicristalli anteriori a funzionamento intermittente
Triangolo di emergenza	Vetro atermico laterale e posteriore	Volante multifunzione	

Descrizione e note

Si prega di contattare la Concessionaria ed accertarsi dell'esatta ubicazione della vettura prima di recarsi sul posto CONTATTARE PER UBICAZIONE VETTURA 3341018383 Visita il nostro sito <https://www.grupposcotti.it>