



VOLKSWAGEN Polo 1.0 TSI Style **SCOTTI**OUTLET

Usata

Prezzo Gruppo Scotti

€16.900

Dettagli del veicolo

Immatricolazione	9/2023	Chilometraggio	41.567 km	Potenza	95 CV (70 kW)
Cambio	Manuale	Cilindrata	999 cm ³	Alimentazione	Benzina

Caratteristiche

Tipo di veicolo	Usata	Garanzia	Garanzia del concessionario	Carrozzeria	City Car, 5 porte, 5 posti
Colore esterno	Grigio	Riferimento	091315	Trazione	Anteriore
Peso a vuoto	1.172 kg	Neopatentati	Sì	Combinato	4,60 l/100 km
Urbano	5,30 l/100 km	Extraurbano	4,10 l/100 km	Emissioni di CO2	104 g CO2/km (combinato)
Emissioni di CO2	104 g CO2/km (combinato)				

Dotazioni di serie

ABS	Airbag guida	Airbag laterali	Airbag passeggero
Airbag per la testa	Assistente attivo mantenimento traiettoria	Autoradio	Avviso del cambio di corsia
Bluetooth	Bracciolo sedili anteriori	Cerchi in lega	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Connessione dati	Controllo automatico adattivo della velocità	Controllo automatico velocità
Controllo elettronico della stabilità	Controllo elettronico della trazione	Correttore assetto fari	Fari adattativi
Fari anteriori a LED	Fendinebbia	Frenata automatica di emergenza	Frenata automatica di emergenza posteriore
Immobilizzatore	Pretensionatore cinture	Radio DAB	Retrovisori elettrici
Retrovisori ripiegabili elettricamente	Riconoscimento pedone	Riconoscimento segnali stradali	Sedile guida regolabile in altezza
Sedile posteriore sdoppiato	Sensore luci	Sensori di parcheggio posteriori	Sistema di detezione distrazione del guidatore
Tergilunotto	Vetri elettrici anteriori	Vetri elettrici posteriori	

Optional inclusi

2 ingressi usb-c	2 ingressi usb-c nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione di ricarica	6 altoparlanti	Abs
Airbag a tendina per i passeggeri anteriori	Airbag centrale	Airbag laterali anteriori	Airbag per conducente
Airbag per passeggero (disattivabile)	Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	App-connect con funzione wireless	Asr
Bracciolo anteriore	Bulloni antifurto	Cerchi in lega essex 5,5 j x 15 con pneumatici 185/65 a bassa resistenza al rotolamento	Chiusura centralizzata con telecomando
Cintura di sicurezza a tre punti per il sedile posteriore centrale	Cinture di sicurezza anteriori e post. automatiche a 3 punti, con pretensionatore	Climatizzatore manuale	Controllo elettronico stabilità (esc)
Cruise control	Digital cockpit da 8	Emergency call	Fari anteriori led anabbaglianti ed abbaglianti
Fatigue detection - rilevatore di stanchezza del conducente	Filtro antipolvere e antipolline	Freni a disco anteriori	Freni a tamburo posteriori
Front assist con frenata di emergenza	Funzione coming home e leaving home	Gruppi ottici posteriori a led	Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie delle portiere in colore carrozzeria
Illuminazione vano bagagli	Inserti decorativi lava stone black	Kit antiforatura con compressore a 12 volt ed ermetizzante per pneumatici	Lane assist - sistema di mantenimento della corsia
Luci diurne a led	Luci interne con spegnimento ritardato con 2 luci di lettura anteriori e 2 posteriori	Parabrezza in vetro atermico	Paraurti in colore carrozzeria
Pomello della leva del cambio in pelle	Predisposizione isofix per seggiolini sui sedili posteriori e passeggero anteriore	Predisposizione per telefono cellulare con bluetooth	Radio ready 2 discover con display touchscreen 8 (predisposizione per la navigazione)
Regolazione della profondità dei fari anteriori	Ricezione radio digitale dab+	Riconoscimento pedoni e ciclisti	Rivestimento dei sedili in tessuto slash
Scomparti portaoggetti nelle porte	Sedile conducente e passeggero regolabile in altezza	Sedili posteriori con schienale ribaltabile e sdoppiabile asimmetricamente	Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate
Sistema di frenata anticollisione multipla - multi collision brake	Sistema start&stop con recupero dell'energia in frenata	Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole	Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e richiudibili elettricamente
Spia controllo pneumatici	Tappetini anteriori e posteriori in materiale riciclato	Tasche portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori	Tergicristalli anteriori a funzionamento intermittente
Triangolo di emergenza	Vano portaoggetti sotto il sedile del passeggero	Vetro atermico laterale e posteriore	Volante multifunzione in pelle

Descrizione e note

Si prega di contattare la Concessionaria ed accertarsi dell'esatta ubicazione della vettura prima di recarsi sul posto CONTATTARE PER UBICAZIONE VETTURA 3341018383 Visita il nostro sito <https://www.grupposcotti.it>